

Índice sistemático

Prólogo	7
Capítulo 1. Los materiales en la ingeniería	9
Objetivos del capítulo	9
1. Introducción	10
1.1. Evolución histórica de los materiales	10
2. Clasificación de los materiales	11
3. Estructura de los materiales	12
3.1. Estado cristalino	12
3.1.1. Estructuras metálicas	14
3.1.2. Alotropía y polimorfismo	14
3.2. Estado amorfo	15
4. Materiales metálicos	15
4.1. Aleaciones ferreas	15
4.1.1. Aceros	16
4.1.1.1. Aceros no aleados	17
4.1.1.2. Aceros débilmente aleados	18
4.1.1.3. Aceros fuertemente aleados	18
4.1.2. Fundiciones	18
4.1.2.1. Fundición gris	19
4.1.2.2. Fundición dúctil	19
4.1.2.3. Fundición blanca	19
4.1.2.4. Fundición maleable	19
4.2. Aleaciones no ferreas	19
4.2.1. Aleaciones ligeras	20
4.2.1.1. Aluminio y sus aleaciones	20
4.2.1.2. Magnesio y sus aleaciones	23
4.2.1.3. Titanio y sus aleaciones	24

4.2.2. Cobre y sus aleaciones	26
4.2.3. Níquel y sus aleaciones	27
5. Polímeros	28
5.1. Mecanismos de polimerización	29
5.2. Homopolímeros, copolímeros y terpolímeros	30
5.3. Clasificación de los polímeros	31
5.4. Tacticidad	32
5.5. Cristalinidad en los polímeros	33
5.6. Temperatura de transición vítrea, (Tg)	35
6. Cerámicos	36
6.1. Vidrios	37
6.2. Cerámicas tradicionales	38
6.3. Cerámicas estructurales	39
6.4. Cerámicas funcionales	40
7. Materiales compuestos	40
7.1. Clasificación de los materiales compuestos	41
8. Selección de materiales	42
8.1. Propiedades del material	42
9. Apéndice. Tablas de propiedades de los materiales	45
Bibliografía	48
 Capítulo 2. Fabricación por moldeo. Fundición	 49
Objetivos del capítulo	49
1. Introducción	50
2. Fundamentos	50
2.1. Definición y clasificación	50
2.2. Parámetros del proceso de fundición	51
2.2.1. Fluidez	51
2.2.2. Contracciones	52
2.2.3. Tiempos de solidificación	53
2.2.4. Diseño de mazarotas	54

2.3. Aleaciones de moldeo	55
2.3.1. Aleaciones férreas	56
2.3.2. Aleaciones de aluminio	56
2.3.3. Aleaciones de magnesio	58
2.3.4. Aleaciones de cobre	58
2.3.5. Aleaciones de zinc	61
3. Tecnología de fusión	62
3.1. Cubilotes	63
3.2. Hornos de crisol	64
3.3. Horno de arco eléctrico	64
3.4. Hornos de inducción	65
3.4.1. Hornos de inducción de canal	65
3.4.2. Hornos de inducción sin núcleo	66
4. Procesos de fundición en molde desechable	67
4.1. Moldeo en arena	67
4.1.1. Esquema general del proceso	68
4.1.2. Diseño y elaboración de modelos y noyos	69
4.1.2.1. Modelos	69
4.1.2.2. Noyos, machos o corazones	70
4.1.3. Arenas para moldes	71
4.1.3.1. Tipos de arena	71
4.1.3.2. Características de las arenas	72
4.1.3.3. Fabricación de moldes y machos	72
4.1.3.4. Máquinas de moldeado por presión	72
4.1.3.5. Máquinas de moldeado por proyección	73
4.1.3.6. Máquinas de moldeado por sacudidas	73
4.1.3.7. Máquinas para la elaboración de noyos	73
4.2. Tecnología de moldeo en arena	73
4.2.1. Sistema de colada	74
4.2.1.1. Copas de vaciado o embudo	74
4.2.1.2. Pozos de colada	74
4.2.1.3. Canales y compuertas	75
4.2.1.4. Respiraderos	75
4.2.1.5. Vientos	75
4.2.1.6. Mazarotas	75

4.3. Moldeo en cáscara	77
4.3.1. Materiales para el moldeo en cáscara	78
5. Procesos de fundición en molde y modelo desecharable	78
5.1. Fundición a la cera perdida	78
5.1.1. Fundición con poliestireno expandido	79
6. Procesos de fundición en molde permanente	81
6.1. Fundición por gravedad en molde metálico	81
6.2. Fundición a presión. Fundición inyectada	82
6.3. Fundición centrífuga	83
6.4. Fundición estampada (<i>Squeeze casting</i>)	84
6.5. Colada continua	84
Ejercicios voluntarios	86
Bibliografía	89
Capítulo 3. Fabricación por deformación en metales	91
Objetivos del capítulo	91
1. Introducción	92
1.1. Clasificación de los procesos	92
1.1.1. Proceso de deformación. Deformación elástica y plástica	92
1.1.2. Curvas tensión-deformación	94
1.1.2.1. Curva tensión-deformación ingenieril	94
1.1.2.2. Curva tensión-deformación real	96
1.1.3. Modelos de deformación	98
1.1.4. Deformación plástica. Endurecimiento por deformación	98
1.1.5. Trabajo de deformación	101
1.1.6. Deformación en frío y en caliente	103
1.2. Procesos de deformación volumétrica	105
1.2.1. Introducción	105
1.2.2. Laminación	106
1.2.2.1. Análisis de la laminación de perfiles planos	107
1.2.2.2. Métodos de laminación	109
1.2.3. Forja	111
1.2.3.1. Análisis del forjado	112

1.2.3.2. Tipos de operaciones de forja	115
1.2.3.3. Equipos de forja	117
1.2.4. Extrusión	118
1.2.4.1. Extrusión en caliente	118
1.2.4.2. Extrusión en frío	118
1.2.4.3. Extrusión directa e indirecta	119
1.2.4.4. Análisis de la extrusión para secciones macizas	120
1.2.4.5. Matrices de extrusión y perfiles	123
1.2.5. Estirado	125
1.2.5.1. Análisis del estirado para secciones circulares	126
2. Procesos de deformación de chapa	128
2.1. Introducción	128
2.1.1. Embutición	128
2.1.1.1. Análisis de la embutición de piezas cilíndricas	129
2.1.1.2. Tipos especiales de embutición	132
2.1.2. Doblado	134
2.1.2.1. Análisis del doblado	138
2.1.3. Corte	141
2.1.3.1. Análisis del corte	142
2.1.3.2. Tipos de corte	144
Ejercicios voluntarios	147
Bibliografía	148
 Capítulo 4. Conformado de polímeros	151
Objetivos del capítulo	151
1. Breve historia de los polímeros	152
2. Introducción al procesado de polímeros	153
3. Extrusión	155
3.1. Extrusoras	156
3.2. Recubrimientos de cables	158
3.3. Extrusión de láminas y films	158
4. Moldeo por inyección	159
4.1. Máquina de inyección	161

4.2. Sistema de moldes	163
4.2.1. Sistema de refrigeración	164
5. Moldeo por soplado	165
5.1. Moldeo por extrusión-soplado	165
5.2. Moldeo por inyección-soplado	166
5.3. Moldeo por inyección-estirado-soplado	166
5.4. Moldeo por soplado en 3D	169
5.5. Soplado de films	169
6. Calandrado	171
7. Moldeo rotacional	173
8. Moldeo por compresión	174
9. Moldeo por transferencia de resina	175
10. Termoconformado	176
10.1. Introducción	176
10.2. Métodos de termoconformado	178
10.2.1. Métodos de un paso	178
10.2.1.1. Termoconformado por envoltura	178
10.2.1.2. Termoconformado con vacío	179
10.2.1.3. Termoconformado con presión	179
10.2.1.4. Termoconformado por soplado	180
10.2.1.5. Termoconformado con moldes complementarios	180
10.2.2. Métodos multipaso	181
10.2.2.1. Termoconformado por soplado y molde macho	181
10.2.2.2. Termoconformado por soplado y molde hembra	181
10.2.2.3. Termoconformado por soplado y vacío	182
10.2.2.4. Termoconformado por vacío con ariete	182
10.2.2.5. Termoconformado por presión con empujador	183
10.3. Grado de estiramiento	183
10.3.1. Grado de estiramiento superficial medio	184
10.3.2. Grado de estiramiento lineal medio	185
Ejercicios voluntarios	188
Bibliografía	191
Capítulo 5. Fabricación y procesado del vidrio	193
Objetivos del capítulo	193

1. Introducción	194
2. Tipos de vidrio	194
3. Composición del vidrio	194
4. Materias primas	196
5. Hornos	196
5.1. Hornos de solera	197
5.2. Hornos eléctricos	199
6. Fabricación	199
6.1. Objetos huecos: moldeo por soplado	200
6.2. Vidrio plano	202
6.2.1. Vidrio estirado	202
6.2.2. Vidrio flotado	203
6.3. Vidrio laminado	204
6.4. Fibra de vidrio	205
6.4.1. Fibra de vidrio para materiales compuestos	206
6.4.2. Lana de vidrio	207
6.5. Fibras ópticas	208
6.6. Vidrio soplado	209
7. Recubrimientos en vidrios	210
7.1. Vidrios fotocrómicos	210
7.2. Vidrios electrocrómicos	210
7.3. Ventanas de cristal líquido	213
7.4. Vidrio de alta resistencia. <i>Gorilla Glass®</i>	213
8. Recocido y templado	214
Ejercicios voluntarios	217
Bibliografía	218
 Capítulo 6. Procesado de cerámicos	 219
Objetivos del capítulo	219
1. Introducción	220
2. Materias primas y aditivos	221
3. Preconsolidación	222

4. Conformado	224
4.1. Prensado	224
4.1.1. Prensado uniaxial	224
4.1.2. Compactación isostática en frío	226
4.1.3. Prensado uniaxial en caliente	227
4.1.4. Prensado isostático en caliente	228
4.2. Colada	228
4.2.1. <i>Slip casting</i> o moldeo en barbotina	229
4.3. Conformado plástico	231
4.3.1. Terrajado	231
4.3.2. Moldeo por inyección	231
4.3.3. Moldeo por compresión y por transferencia	232
4.3.4. Extrusión	233
4.3.5. Otras técnicas	233
5. Sinterización	233
6. Acabado	235
7. Componentes porosos	236
7.1. Filtros	236
7.2. Cojinetes autolubricados	237
8. Cerámica tradicional (alfarería)	238
8.1. Métodos de conformado	238
8.2. Tipos de cerámica	239
8.3. Fabricación de ladrillos y baldosas	240
Ejercicios voluntarios	242
Bibliografía	244
Capítulo 7. Materiales compuestos	245
Objetivos del capítulo	245
1. Introducción	246
2. Refuerzos	249
2.1. Fibras de vidrio	249
2.2. Fibras de boro	250

2.3. Fibras de carbono	251
2.4. Fibras orgánicas	255
 3. Arquitectura del refuerzo	 257
3.1. Haces de fibras, mecha o <i>roving</i>	258
3.2. Cinta unidireccional o tapes	258
3.3. Telas	259
3.4. Mats o fieltros	260
3.5. Preformas tridimensionales	261
3.6. Estructuras en tres dimensiones	261
3.7. Preimpregnados o <i>prepregs</i>	262
 4. Procesos de conformado	 262
4.1. Deposición por proyección	262
4.2. Impregnación mediante resina líquida manual	263
4.3. Consolidación de preimpregnados o <i>prepreg</i>	264
4.4. Arrollamiento de filamentos o <i>filament winding</i>	265
4.5. Pultrusión	267
4.6. Moldeo por transferencia de resina	267
 Ejercicios voluntarios	 269
Bibliografía	270
 Capítulo 8. Procesos de soldadura	 273
Objetivos del capítulo	273
 1. Introducción	 274
1.1. Clasificación de los procesos de soldadura	274
1.2. Generalidades	276
1.2.1. Partes en la zona de soldadura	276
1.2.2. Tipos de preparación	277
1.2.3. Tipos de uniones y posición de soldadura	278
1.2.4. Defectos en las soldaduras	280
 2. Soldadura por fusión	 283
2.1. Por oxigás. Oxiacetilénica	283
2.2. Por arco eléctrico	287
2.2.1. Características	288
2.2.1.1. Formación del plasma y tipos de tensión	288

2.2.2. Soldadura manual con electrodo revestido	289
2.2.2.1. Tipos de electrodos	290
2.2.2.2. Cálculo de la intensidad y tensión	293
2.2.3. Arco sumergido	295
2.2.4. TIG (GTAW)	298
2.2.5. MIG y MAG (GMAW)	301
2.2.6. Por resistencia	304
2.2.6.1. Soldadura por resistencia por puntos	306
2.2.6.2. Soldadura por resistencia por roldadas o costura	306
2.2.6.3. Soldadura por resistencia por protuberancias o resaltes	307
2.2.6.4. Soldadura por resistencia a tope	307
2.2.6.5. Soldadura por resistencia de alta frecuencia	307
2.2.7. Soldadura por electroescoria	308
2.2.8. Aluminotérmica	309
2.3. Por partículas de alta energía	310
2.3.1. Soldadura por plasma	310
2.3.2. Soldadura por láser	310
2.3.3. Soldadura por haz de electrones	311
3. Soldadura sin fusión	311
3.1. Soldadura por fricción	311
3.2. Soldadura por difusión	313
3.3. Soldadura por explosión	313
3.4. Soldadura por ultrasonidos	313
4. Soldadura fuerte y blanda	313
4.1. Generalidades	313
4.2. Soldadura fuerte	315
4.2.1. Aplicaciones de la soldadura fuerte	316
4.2.2. Métodos de aplicación de soldadura fuerte	317
4.3. Soldadura blanda	317
4.3.1. Aplicaciones de la soldadura blanda	318
4.3.2. Métodos de aplicación de soldadura blanda	318
Ejercicios voluntarios	319
Bibliografía	322

Capítulo 9. Uniones adhesivas	323
Objetivos del capítulo	323
1. Introducción	324
1.1. Ventajas e inconvenientes de las uniones adhesivas	326
1.2. Definición de adhesivo, adhesión y cohesión	328
2. Fundamentos de la adhesión	330
2.1. Teorías de la adhesión	330
2.1.1. Anclaje mecánico	330
2.1.2. Difusión	331
2.1.3. Teoría electrostática	331
2.1.4. Teoría de la adsorción termodinámica	331
2.2. Selección del adhesivo	333
2.2.1. Naturaleza de los adherentes	333
2.2.2. Requerimientos específicos de la aplicación	334
2.2.3. Condiciones ambientales	334
2.2.4. Diseño de la unión adhesiva	334
2.2.5. Condiciones de fabricación	334
3. Tipos de adhesivos	335
3.1. Epoxis	336
3.2. Anaeróbicos	339
3.3. Cianoacrilatos	339
3.4. Acrílicos	341
3.5. Adhesivos elásticos	341
3.5.1. Poliuretanos	341
3.5.2. Siliconas	342
4. Tratamientos superficiales	343
4.1. Abrasión	345
4.2. Limpieza superficial	345
4.3. Tratamientos químicos	346
4.4. Imprimaciones	346
4.5. Otros tratamientos	346
5. Solicitaciones de las uniones	347
5.1. Esfuerzos de tracción y de compresión	348

5.2. Esfuerzos de cortadura o cizalla	348
5.3. Esfuerzos de desgarro o peladura	348
6. Diseño de uniones adhesivas	350
6.1. Uniones a solape	352
6.2. Uniones a tope-uniones tubulares	353
6.3. Uniones en T	354
6.4. Uniones en esquina	354
7. Evaluación de las uniones adhesivas	356
Ejercicios voluntarios	362
Bibliografía	363
 Capítulo 10. Recubrimientos	 365
Objetivos del capítulo	365
1. Preparación de superficies.....	366
1.1. Limpieza química	366
1.1.1. Disolventes orgánicos	366
1.1.2. Disolventes inorgánicos	366
1.1.3. Limpieza electroquímica	368
1.1.4. Limpieza por ultrasonidos	368
1.2. Limpieza a la llama	368
1.3. Limpieza por chorreado	368
2. Tratamientos de conversión	369
2.1. Fosfatado o fosfatación	369
2.2. Cromatado o cromatación	370
3. Anodizado	370
3.1. Formación de la capa	371
3.2. Sellado	373
4. Recubrimientos metálicos por electrolisis	373
4.1. Electrodepósito de metales nobles	375
4.1.1. Oro y plata	375
4.1.2. Estaño	375

4.1.3. Níquel	376
4.1.4. Cobre	376
4.1.5. Electrodepósito de zinc, cadmio y cromo	377
4.1.6. Zinc	377
4.1.7. Cadmio	377
4.1.8. Cromo	377
5. Recubrimientos por inmersión en caliente	378
5.1. Recubrimiento de zinc. Galvanizado en caliente	378
5.1.1. Instalaciones discontinuas	379
5.1.2. Instalaciones automáticas o semiautomáticas	380
5.1.3. Instalaciones continuas	380
6. Difusión	380
7. Implantación iónica	381
8. Deposición física en fase vapor (PVD)	383
9. Deposición química en fase vapor (CVD)	384
Ejercicios resueltos	387
Ejercicios voluntarios	391
Bibliografía	392

092023